

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				170.976	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		170.98	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	0.30				167.83	X = 6067161.00; Y = 577777.13		
Dugnas		glžb	3000		3.35		167.63			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	600	Viršus	2.92	168.06	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.52	167.46			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	600	Viršus	2.94	168.04			
			Vidinis		Apačia	3.54	167.44			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	2.81	168.17			
			Vidinis		Apačia	3.01	167.97			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.01	167.97			
			Vidinis		Apačia	3.21	167.77			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.02	167.96			
			Vidinis		Apačia	3.22	167.76			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1804 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-18 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)