

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)



(adresas)

75330233

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				179.26
Žemė					0.00		179.26
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0,72		178.54
Dugnas		bet	1500				
	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.13	175.13
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.68	176.58
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.86	175.40
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067203.84; Y = 578246.71

siurblinė

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)			
	1GKV-1813 (geodaziniško kv.paž.Nr.)	<i>G. Veikutytė</i> (parašas)	2023-10-24 (data)	
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)			
	1GKV-221 (geodaziniško kv.paž.Nr.)	<i>D. Katilius</i> (parašas)	2023-10-24 (data)	
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)			
	(geodaziniško kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	