

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				179.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		179.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	700					X = 6067197.74; Y = 578263.47	
Dugnas		bet	700		1.55		177.61		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.22	177.94	Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 3		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 4		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 5		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 6		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 7		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 8		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 9		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 10		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 11		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 12		Išorinis	Viršus					
			Vidinis	Apačia					

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

1GKV-1813
(geodaziniško kv.pzd.Nr.)


(parašas)

2023-10-24
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodaziniško kv.pzd.Nr.)


(parašas)

2023-10-24
(data)