

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

11
(įrenginio numeris)


Budiniškių g., Vilnius
(adresas)

75330272
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6066717.40; Y = 577955.06	
Dangtis		ket	650				171.84		
Žemė					0.00		171.84		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb	1000		0.50		171.34		
Dugnas		bet	1000		1.20		170.64	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.27	170.57		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.32	170.52		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.29	170.55		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				