

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)


Budiniškių g., Vilnius
(adresas)

75330272
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				171.93	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		171.93	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.70		171.23	X = 6066650.36; Y = 577952.28		
Dugnas		bet	1500		1.34		170.59	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)		
			Vidinis		Apačia	1.48	170.45			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.49	170.44			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	170.51			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	170.51			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	170.51			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko D. Katilius (vardas ir pavardė) 2022-10-13 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) 2022-10-13 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv. pat. Nr.) (paršas)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv. pat. Nr.) (paršas)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (geodezininko kv. pat. Nr.) (paršas)		
			Vidinis		Apačia					