

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

16
(irenginio numeris)


75330273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				173.65
Žemė					0.00		173.65
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.75		172.90
Dugnas		bet	1500		1.84		171.81
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.00	171.65
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.00	171.65
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066713.59; Y = 578061.70

Objektas:

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(grodinimiko
kv. paž. Nr.)

Aliekun
(parašas)

2021-01-01
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(grodinimiko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2021-01-01
(data)

(vardas ir pavardė)

(grodinimiko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)