

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				173.67
Žemė					0.00		173.67
Sienos		glžb					
Lubos		glžb					
Dugnas		bet	1700		3.16		170.51
	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.06	171.61
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.11	171.56
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066713.37; Y = 578059.31

naftos produktų skirtumas

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
(įspėjimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-10-13 (data)
D. Katilius (vardas ir pavardė)		
IGKV-221 (įspėjimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-10-13 (data)
(vardas ir pavardė)		
(įspėjimo kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)