

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

55

(įrenginio numeris)

Budiniškių g., Vilnius

(adresas)


75330273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6066654.76; Y = 578061.17		
Dangtis		ket	650				173.31			
Žemė					0.00		173.31			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.40		172.91			
Dugnas		bet	1000		1.06		172.25	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	90	Viršus	0.42	172.89			
			Vidinis		Apačia	0.51	172.80			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.96	172.35			
			Vidinis		Apačia	1.16	172.15			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>G. Veikutytė</i> (parašas) 2022-10-13 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>D. Katilius</i> (parašas) 2022-10-13 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					