

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

57
(įrenginio numeris)


Budiniškių g., Vilnius
(adresas)

75330273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				173.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		173.08	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb						X = 6066714.03; Y = 578013.30		
Dugnas		bet	700		1.90		171.18			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.54	171.54			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>G. Veikutytė</u> (vardas ir pavardė) <u>(parašas)</u> 2022-10-13 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>D. Katilius</u> (vardas ir pavardė) <u>(parašas)</u> 2022-10-13 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (parašas) _____ (data) _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (parašas) _____ (data) _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (parašas) _____ (data) _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (parašas) _____ (data) _____		
			Vidinis		Apačia					