

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

59
(irenginio numeris)


75330273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				172.45
Žemė					0.00		172.45
Sienos		glžb					
Lubos		glžb					
Dugnas		bet	700		1.52		170.93
	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	171.32
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066681.70; Y = 578001.06

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

G. Veikutytė
(parašas)

2022-10-13
(data)

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodezininko kv. paž. Nr.)

D. Katilius
(parašas)

2022-10-13
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)