

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

69

(renginio numeris)

Budiniškių g., Vilnius

(adresas)


75330273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 1 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		173.11	Ar yra vandens? Ne		
Žemė			0.00	173.11	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos	glžb	1000	0.61	172.50	X = 6066651.61; Y = 578049.46		
Dugnas	bet	1000	0.81	172.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 200	Viršus	Objektas:		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 2	PVC	Išorinis 200	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 3	PVC	Išorinis 200	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Matavimai	Nr. 7		Išorinis	Viršus	atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	2022-10-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis	Viršus	atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	2022-10-13 (data)
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis	Apačia		(parašas)	(data)