

(adresas)


Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

$$\frac{16}{(irenginio\ numeris)} \\ 75330274 \\ (LKS-94\ M\ 1:500\ plano\ numeris)$$



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>25</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				177.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		177.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		2.80		174.58	X = 6066668.76; Y = 578338.99	
Dugnas		bet	2000		9.70		167.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	820	Viršus	9.43	167.95	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	10.25	167.13		
	Nr. 2	arm	Išorinis	820	Viršus	9.43	167.95		
			Vidinis		Apačia	10.25	167.13		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pas.Nr.)	(parašas)