

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




1
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Pašilaičių sen., J. Baltrušaičio g.11
(adresas)

75330339
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065875.80; Y = 579722.88 LAs. 07 Objektas: _____ _____	
Dangtis		Ketus	650				170.70		
Žemė		asf							
Sienos		bet							
Lubos		bet	700						
Dugnas		bet	700		1.16		169.54	Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė) (data) 20210915
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.02	169.68		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.07	169.63		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (data) 20210915
			Vidinis		Apačia				