

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




3
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Pašilaičių sen., J. Baltrušaičio g.11
(adresas)

75330339
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065881.43; Y = 579676.50 LAs. 07 Objektas: _____ _____		
Dangtis	Ketus		650				169.84			
Žemė	asf									
Sienos	bet									
Lubos	bet		700							
Dugnas		bet	700		1.17		168.67	Vamzdžiai	Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 1	PVC	Išorinis	200		Viršus					(parašas)
		Vidinis			Apačia	0.99	168.85			
Nr. 2	PVC	Išorinis	200		Viršus				Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)
		Vidinis			Apačia	1.01	168.83			
Nr. 3		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	2021-10-19 (data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 4		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	2021-10-19 (data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 5		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 6		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 7		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 8		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 9		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 10		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 11		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	
		Vidinis			Apačia					