


Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6065895.96; Y = 579888.76 Las. 07 _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____		
Dangtis		Ketus		650				171.29				
Žemė		asf										
Sienos		bet										
Lubos		bet		700								
Dugnas		bet		700		0.99		170.30		Matavimus atliko P. Augūnas (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)  20210915 (data) Matavimus atliko T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)  20210915 (data) Matavimus atliko (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 20210915 (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.83	170.46					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								