

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				171.29	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700					X = 6065902.05; Y = 579887.65		
Dugnas		bet	700		1.39		169.90	LAS. 07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.04	170.25			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.22	170.07			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
								(geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210915 (data)
							Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
								(geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210915 (data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(geodezintinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210915 (data)