

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




8
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Pašilaičių sen., J. Baltrušaičio g.11
(adresas)

75330340
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: . met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065883.59; Y = 579773.56 LAs. 07		
Dangtis		ket	650				171.28			
Žemė		asf								
Sienos		bet								
Lubos		bet	700							
Dugnas		bet	700		1.12		170.16	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.85	170.43			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.86	170.42			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-10-08 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-10-08 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	