


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				159.316	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		159.32	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000					X = 6065474.27; Y = 577531.13	
Dugnas		bet	1000		2.40		156.92		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.62	156.70		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.63	156.69		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.62	157.70		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.31	158.01		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.62	156.70		
	Nr. 6	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.62	156.70		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				878 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)