

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

41

(įrenginio numeris)

Vilniaus m., Helsinkio g

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8, met. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065430.16; Y = 577547.68 Objektas:		
Dangtis		ket	650				157.99			
Žemė		grunt			0.00		157.99			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000							
Dugnas		bet	1000		2.32		155.67	Vamzdžiai	Matavimus atliko	T.Vaičiulis (parašas) 878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-11-06 (data)
Nr. 1	PVC	Išorinis	315		Viršus					
		Vidinis			Apačia		2.27			
Nr. 2	PVC	Išorinis	315		Viršus					
		Vidinis			Apačia		2.30			
Nr. 3	PVC	Išorinis	200		Viršus					
		Vidinis			Apačia		1.57			
Nr. 4	PVC	Išorinis	110		Viršus					
		Vidinis			Apačia		1.11			
Nr. 3a	PVC	Išorinis	200		Viršus					
		Vidinis			Apačia		2.11			
Nr. 4a	PVC	Išorinis	110		Viršus					
		Vidinis			Apačia		2.11			
Nr. 7		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 8		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 9		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 10		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 11		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis			Apačia					