

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Buivydiškių k.
(adresas)

75330371
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6, metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065359.37; Y = 577542.18 Objektas:		
Dangtis		ket	650				156.181			
Žemė		grunt			0.00		156.18			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.65		155.53			
Dugnas		bet	1000		1.88		154.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė) 1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-09-07 (data)
			Vidinis		Apačia	2.03	154.15			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	2.05	154.13			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.60	154.58			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					