

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				155.325
Žemė		tr			0.00		155.32
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.20		155.12
Dugnas		bet	1000		1.38		153.94
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.62	153.71
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.66	153.67
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.46	153.87
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065323.82; Y = 577545.83

Objektas:

Matavimus atliko T. Vaičiulis
878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-11-06 (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)