

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

18
(įrenginio numeris)


Rygos g.
(adresas)

75330373
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	320				173.12	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		173.12	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	315		0.00		173.12	X = 6065381.44; Y = 578106.05		
Dugnas		pls	315		2.77		170.35	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.88	171.24	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.99	171.13		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.87	171.25	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.07	171.05		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.83	171.29	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.94	171.18		1GKV-395	(parašas) (data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					