

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				172.56		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		172.56		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb								Pastabos:		
Lubos		glžb		700		0.00		172.56		X = 6065406.29; Y = 578016.82		
Dugnas		bet		700		1.51		171.05				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus		1.01		171.55	
			Vidinis				Apačia		1.21		171.35	
	Nr. 3		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 4		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 5		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 6		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
Nr. 7		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 8		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 9		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 10		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 11		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 12		Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-11-17 (data)