

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)

Rygos g.


(adresas)

75330373
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 16 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				173.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		173.38	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		1.06		172.32	X = 6065402.86; Y = 578063.95		
Dugnas		bet	1500		4.31		169.07	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.57	171.81	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.77	171.61		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	4.21	169.17	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	4.46	168.92		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.17	172.21	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.37	172.01		1GKV-395	(parašas) (data)
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.67	171.71	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.87	171.51			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.11	169.27	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	4.31	169.07			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.11	169.27	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	4.31	169.07			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.11	169.27	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	4.31	169.07			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					