

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)

Vilniaus m., Taikos g.


(adresas)

75330377
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>13</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	650				168.21	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		Gruntas			0.00		168.21	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		Betonas						Pastabos:		
Lubos		ket	1500		0.60		167.61	X = 6065448.49; Y = 579226.93		
Dugnas		bet	1500		3.80		164.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	3.67	164.55			
			Vidinis		Apačia	3.98	164.23			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	3.60	164.61			
			Vidinis		Apačia	4.00	164.21			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.54	166.67			
			Vidinis		Apačia	1.65	166.56			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.70	164.51			
			Vidinis		Apačia	3.81	164.40			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	166.67			
			Vidinis		Apačia	1.70	166.51			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.70	164.51			
			Vidinis		Apačia	3.86	164.35			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-08-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)