



Lietaus nuotekų šulinys	Nr. 45	KORTELE	75/33-0385
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2022	Vilnius		Tilžės
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 12
Dangtis	ket.	650		165.18		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	165.18	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1500	4.16	161.02		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	Koordinačių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS-07	
				Apacia 4.41		
	Nr.2	PVC	400	Viršus	Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai“ VILNIUS	
				Apacia 4.41		
	Nr.3	PVC	200	Viršus	UAB "GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"	
				Apacia 1.34		
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	Sudarė	A.Černiauskas (pavardė)
				Apacia 4.16		
	Nr.4	PVC	200	Viršus	2022.02 (kortelės sudarymo data)	
				Apacia 1.36		
Nr.4a	PVC	200	Viršus			
			Apacia 4.16	161.02		



[Handwritten signature]