



Lictaus nuotekų šulinys	Nr.	48	KORTELĖ	75/33-0385
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2022		Vilnius	Tilžės	
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.		
Dangtis	ket.	650		166.06	Lipynės met. 18	
Žemė			0.00	166.06	(medžiaga, kiekis)	
Sienos	bet.				Ar yra vandens? —	
Dugnas	bet.	1500	4.87	161.19	Ar yra dujų —	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus Apačia 5.12	160.94	Koordinačių sistema: LKS-94 Aukščių sistema: LAS-07
	Nr.2	PVC	400	Viršus Apačia 5.12	160.94	

LIETUVOS RESPUBLIKA

Uždaroji akcinė bendrovė

„Geodeziniai tyrinėjimai“

VILNIUS

UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"

Sudarė	A. Černiauskas
(pavardė)	(parašas)

2022.02

(kortelės sudarymo data)