

(adresas)



Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

$$\frac{13}{76300186}$$

(irenginio numeris)
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 16 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				163.59	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		163.59	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.20		163.39	X = 6052706.10; Y = 581456.46	
Dugnas		bet	1500		3.41		160.18		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	800	Viršus	2.73	160.86		
			Vidinis		Apačia	3.53	160.06		
	Nr. 2	bet	Išorinis	800	Viršus	2.73	160.86		
			Vidinis		Apačia	3.53	160.06		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	3.16	160.43		
			Vidinis		Apačia	3.41	160.18		
	Nr. 4	PP	Išorinis	315	Viršus	1.61	161.99		
			Vidinis		Apačia	1.92	161.67	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)