

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

8
(irenginio numeris)


76300186

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				163.51	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		163.51	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.65		162.86	X = 6052706.57; Y = 581434.28		
Dugnas		bet	1500		2.20		161.31			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.99	161.53	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-02-04 (data)	
			Vidinis		Apačia	2.30	161.21			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.96	161.55			
			Vidinis		Apačia	2.36	161.15			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.91	161.60			
			Vidinis		Apačia	2.16	161.35			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	