

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	650				163.42	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		grunt			0.00		163.42	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		glžb						Pastabos:				
Lubos		glžb	1500		1.00		162.42	X = 6052706.57; Y = 581438.09				
Dugnas		bet	1500		3.98		159.44					
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.88	161.54	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia	2.28	161.14					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.98	161.44		1 GKV-395 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-02-04 (data)	
			Vidinis		Apačia	2.38	161.04					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia								