

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)


(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

A circular cross-section of a pipe. Two horizontal lines, labeled 1 and 2, pass through the center of the circle. A vertical line, labeled 3, passes through the center of the circle. The lines 1 and 2 are solid, while line 3 is dashed.



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				161.33	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		161.33	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.18		161.15	X = 6052047.03; Y = 584934.89		
Dugnas		bet	1000		1.78		159.55			
Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.50	159.83				
		Vidinis		Apačia	1.90	159.43				
Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	1.50	159.83				
		Vidinis		Apačia	1.90	159.43				
Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.54	159.79				
		Vidinis		Apačia	1.74	159.59				
Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 5		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 6		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-09-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)