


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				162.05	Ar yra vandens? Ne
Žemė		grunt			0.00		162.05	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.20		161.85	X = 6052121.35; Y = 584880.67
Dugnas		bet	1000		1.75		160.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.54	160.51	Objektas:
			Vidinis		Apačia	1.79	160.26	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.54	160.51	
			Vidinis		Apačia	1.79	160.26	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.56	160.49	
			Vidinis		Apačia	1.76	160.29	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)