

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	450x550				161.90	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		161.90	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	425		0.00		161.90	X = 6052114.53; Y = 584887.78		
Dugnas		pls	425		1.70		160.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus	1.18	160.72	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.29	160.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.20	160.70			
			Vidinis		Apačia	1.40	160.50			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Matavimus atliko		J.Kašėta (vardas ir pavardė)		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-20 (data)				
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)				
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)				