

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		450x450				169.46		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		169.46		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls								Pastabos:		
Lubos		pls		425		0.00		169.46		X = 6052090.72; Y = 584904.25		
Dugnas		pls		425		1.42		168.04				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus					Objektas:		
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.10		168.36				
			Vidinis		Apačia	1.36		168.10				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)