


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>0</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		pls	630				164.87	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		164.87	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		pls						Pastabos:
Lubos		pls	630		0		164.87	X = 6051916.94; Y = 584897.32
Dugnas		pls	630		0.90		163.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.70	164.17	
			Vidinis		Apačia		163.97	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus	0.90		
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-20 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)