




76310002
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				127.68	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		127.68	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6059959.26 / Y=580414.44		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	1000		1.70		125.98	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.77	125.91	_____		
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.83	125.85	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.32	126.36	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	2022-11-24 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezinių kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)