

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310003
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____met., 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				133.08	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		133.08	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6059866.47 / Y=580571.46		
Dugnas		bet	1000		1.92		131.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	glzb	Išorinis	600	Viršus			Objektas: _____ Gerosios Vilties g., Vilnius _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	2.22	130.86			
	Nr. 2	glzb	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.22	130.86			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.64	131.44			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.17	130.91			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)