

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

11
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310003
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos: X=6059758.46 / Y=580648.29	
Dangtis		ket	670				135.24		
Žemė		asf			0.00		135.24		
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	700		1.70		133.54		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus	Apačia	1.50	133.74	
			Vidinis						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus	Apačia			
			Vidinis						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-02-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)