

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310003
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				131.10	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		asf			0.00		131.10	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____			
Lubos		bet						X=6059887.22 / Y=580523.67			
Dugnas		bet	700		1.30		129.80	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	1.00	130.10	_____			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			Gerosios Vilties g., Vilnius			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-11-24 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				_____		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				_____		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						