



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				131.32	Ar yra vandens? _____		
Žemė		tr			0.00		131.32	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6059895.89 / Y=580528.98		
Dugnas		bet	1500		1.40		129.92	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	glzb	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.58	129.74	_____		
	Nr. 2	glzb	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.58	129.74	_____		
	Nr. 3	pln	Išorinis	400	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.30	130.02	_____		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.32	130.00	_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Gerosios Vilties g., Vilnius		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	2022-11-24	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	