

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				149.46		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		149.46		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb								Pastabos:		
Lubos		glžb		700		0.00		149.46		X = 6059754.23; Y = 582146.07		
Dugnas		bet		700		2.07		147.39				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	148.09					
			Vidinis		Apačia	1.57	147.89					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						1GKV-395 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)