

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Geležinkelio g.


(adresas)

76310009
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				147.49	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		147.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.41		147.08	X = 6059759.11; Y = 582187.86	
Dugnas		bet	1000		1.45		146.04		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	300	Viršus	1.15	146.34		
			Vidinis		Apačia	1.45	146.04		
	Nr. 2	pln	Išorinis	300	Viršus	1.15	146.34		
			Vidinis		Apačia	1.45	146.04		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.04	146.45		
			Vidinis		Apačia	1.24	146.25		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.04	146.45		
			Vidinis		Apačia	1.24	146.25		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-26 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)