

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

22
(įrenginio numeris)

Geležinkelio g.


(adresas)

76310010
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	540x540				143.72	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		143.72	Ar yra dujų? Ne		
Sienos								Pastabos:		
Lubos					0.00		143.72	X = 6059885.70; Y = 582443.65		
Dugnas					1.81		141.91	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.07	142.65	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.27	142.45		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-12-20 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.06	142.66	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.31	142.41		(parašas)	(data)
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)