

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

10

(irenginio numeris)


76310011

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				143.98		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		c				0.00		143.98		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb								Pastabos:		
Lubos		glžb		700		0.00		143.98		X = 6059948.28; Y = 582565.52		
Dugnas		bet		700		1.47		142.51				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200	Viršus	0.77	143.21				
			Vidinis			Apačia	0.97	143.01				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Matavimus atliko									J.Kašėta (vardas ir pavardė)			
									1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-20 (data)	
									Matavimus atliko			
Matavimus atliko									(vardas ir pavardė)			
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
									Matavimus atliko			
Matavimus atliko									(vardas ir pavardė)			
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
									Matavimus atliko			