

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

6

(irenginio numeris)


76310011

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0_____			
Dangtis		ket		540x540				143.78		(medžiaga, kiekis)			
Žemė		c				0.00		143.78		Ar yra vandens? Ne_____			
Sienos		glžb								Ar yra dujų? Ne_____			
Lubos		glžb		700		0.00		143.78		Pastabos:			
Dugnas		bet		700		1.33		142.45		X = 6059917.10; Y = 582516.61			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 2	PVC	Išorinis		250		Viršus		0.58		143.20		
			Vidinis				Apačia		0.83		142.95		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 4		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 5		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 7		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 8		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 9		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 10		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 11		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 12		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
										Matavimus atliko	J.Kašėta		
											(vardas ir pavardė)		
										Matavimus atliko	1GKV-395		2021-12-20
											(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
										Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
											(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
										Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
											(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)