




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				137.36	Ar yra vandens? _____			
Žemė		asf			0.00		137.36	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: X=6059673.02 / Y=580727.06			
Lubos		bet						_____			
Dugnas		bet	700		1.70		135.66	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 2	PVC	200	Išorinis		Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia	1.54	135.82	_____		
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7			Išorinis		Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 8			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
				Vidinis		Apačia			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)		
	Nr. 9			Išorinis		Viršus			Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
				Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10			Išorinis		Viršus			2022-11-24 (data)		
				Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 11			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
				Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)		
	Nr. 12			Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)		
				Vidinis		Apačia			(parašas)		