

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310023
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				136.47	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		asf			0.00		136.47	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6059708.20 / Y=580694.46		
Dugnas		bet	700		1.80		134.67			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
			Vidinis		Apačia	1.60	134.87			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	134.87			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-24 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)