

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310023
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				136.73	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		tr			0.00		136.73	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6059713.32 / Y=580698.85		
Dugnas		bet	1000		2.80		133.93	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.30	133.43	_____		
	Nr. 2	glžb	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.30	133.43	_____		
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.75	134.98	_____		
	Nr. 4	glžb	Išorinis	300	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.90	133.83	_____		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia	2.87	133.86	Gerosios Vilties g., Vilnius		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-24 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					