

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310024
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Pastabos: X=6059627.09 / Y=580756.30 Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
Dangtis		ket	670				138.33			
Žemė		c			0.00		138.33			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1500		2.80		135.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	600	Viršus			Matavimus atliko 1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2022-11-24 (data)	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	3.37	134.96			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.42	134.91			
	Nr. 3	glžb	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.35	134.98			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	136.63			
	Nr. 5	PP	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.22	135.11			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					