

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76310024
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				138.14	Ar yra vandens? _____	
Žemė		asf			0.00		138.14	Ar yra dujų? _____	
Sienos		bet						Pastabos: _____	
Lubos		bet						X=6059620.12 / Y=580756.90	
Dugnas		bet	700		1.45		136.69	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia	1.35	136.79	_____	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____	
			Vidinis		Apačia			Gerosios Vilties g., Vilnius	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	2022-11-24
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)